# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開実用新案公報 (U)

(11)実用新案出願公開番号

実開平6-32223

(43)公開日 平成6年(1994)4月26日

(51) Int.Cl.5

識別記号

广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 6 0 R 21/16

8920 - 3D

審査請求 未請求 請求項の数3(全 3 頁)

(21)出願番号

実願平4-74319

(22)出願日

平成4年(1992)9月30日

(71)出願人 000117135

芦森工業株式会社

大阪府大阪市西区北堀江3丁目10番18号

(72)考案者 松村 秀高

大阪府高槻市上牧町1丁目5番20号

(72)考案者 甲斐 久義

大阪府高槻市川添2丁目28番1号 昇和マ

ンション207

(72)考案者 中西 英博

大阪府吹田市片山町1丁目14番8号


(74)代理人 弁理士 福井 陽一

(54) 【考案の名称】 自動車のエアバッグ用カバー

#### (57)【要約】

【目的】凹溝と技溝の他に案内溝を設けることにより、 カバー体の取付部にかかるモーメント荷重及び引っ張り 荷重を軽減させ、強度の増大を可能とする。

【構成】カバー体10の頂部10a内壁面の中央部を横 断するように形成された凹溝11と、この凹溝11の両 端よりカバー体10の頂部10a内壁面の周縁部に沿っ て形成された一対の枝溝12,12とに加えて、枝溝1 2に屈曲して連続する案内溝13を形成するとともに、 相対向する案内溝13,13の端部13aを互いに接近 させてある。



【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 カバー体の頂部内壁面の中央部を横断する如く形成した凹溝と、この凹溝の両端よりカバー体の頂部内壁面の周縁部に沿って形成した一対の枝溝とを有する自動車のエアバッグ用カバーにおいて、前記技溝に風曲して連続する案内溝を形成し、相対向する案内溝の端部を互いに接近させたことを特徴とする自動車のエアバッグ用カバー。

【請求項2】 前記案内滞が枝溝と連続する部位より端部に向けて漸次溝深さを投くしたことを特徴とする請求 10項1記載の自動車のエアバッグ用カバー。

【請求項3】 前記案内溝の端部に拡張部を形成するとともに、該拡張部を囲むように囲壁を形成したことを特徴とする請求項1又は2記載の自動車のエアバッグ用カバー。

【図面の簡単な説明】

【図1】カバー体の正面図である。

【図2】カバー体の部分背面図である。

【図3】カバー体の部分横断面図である。

【図4】カバー体の縦断面図である。

【図5】案内溝端部の断面図である。

【図6】他の実施例の要部背面図である。

【図7】カバー体の取付状態を示す断面図である。

【符号の説明】

10 カバー体

10a カバー体頂部

11 凹溝

12 枝溝

13 案内溝


13a 案内溝端部

13b 拡張部


14 囲壁

(図1)












[図2]



[図7]



[図6]



【考案の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本考案は、自動車のエアバッグ用カバーに関する。

[0002]

【従来の技術】

自動車の乗員を衝突事故の際にステアリングホイールやインストルメント・パネル等との二次衝突から保護するため、ステアリングホイールやインストルメント・パネルにエアバッグが取り付けられている。

[0003]

かかるエアバッグ用カバーとしては、実開平 2 - 1 0 0 9 6 1 号公報に記載の ものが知られている。

即ち、実開平 2 - 1 0 0 9 6 1 号公報に記載のものは、カバー体の頂部内壁面の中央部を横断する如く形成した凹溝と、この凹溝の両端よりカバー体の頂部内壁面の周縁部に沿って直線状に形成した枝溝とを有する自動車のエアバッグ用カバーであって、凹溝と枝溝とにより構成される溝部はH字状を呈し、カバー体をガス発生器に取り付ける取付部(カバー体側端部)は、リテーナと押さえブレートとの間に挟持されてリベットにより締結されてある。

[0004]

【考案が解決しようとする課題】

前記公報に記載のものは、エアバッグの膨張に際して、日字状の溝部に沿ってカバー体の破断が行われるが、この破断の直前までエアバッグ内の圧力が急激に上昇するので、カバー体の破断がはじまると破断は急激に進行し、カバー体の破断は枝滑でくい止められず、カバー体の側端部にまで達するおそれがあった。

そして、カバー体の破断が側端部にまで達すると、カバー体取付部に曲げモー メントと引っ張り力が衝撃的に加わり、取付部の破損並びに飛散を招き、乗員の 安全性を損ねるおそれがあるという欠点があった。

[0005]

本考案は、従来の技術の有するこのような問題点に鑑みてなされたものであり

、その目的とするところは、カバー体をガス発生器に取り付ける取付部への応力 の集中を軽減し、強度上の信頼性を増大させる自動車のエアバッグ用カバーを提供しようとするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本考案における自動車のエアバッグ用力パーは、カバー体の頂部内壁面の中央部を横断する如く形成した凹溝と、この凹溝の両端よりカバー体の頂部内壁面の周縁部に沿って形成した一対の枝溝とを有する自動車のエアバッグ用カバーにおいて、前記枝溝に扇曲して連続する案内溝を形成し、相対向する案内溝の端部を互いに接近させてある。

また、前記案内溝が枝溝と連続する部位より端部に向けて漸次溝深さを浅くしてある。

[0007]

【実施例】

実施例について図面を参照して説明する。

10は、熱可塑性エラストマー製のカバー体である。

カバー体10は、頂部10a、及びこの頂部10aの四周縁より下方に延成した側部10bにより構成される。

[0008]

カバー体頂部 1 0 a の内壁面には、その中央部を横断するように凹溝 1 1 を形成してある。そして、この凹溝 1 1 の両端には、夫々カバー体頂部 1 0 a 内壁面の周録郎に沿って略直線状に枝溝 1 2 を形成してある。

四溝11と枝溝12,12は、適宜形状に形成すればよい。図1及び図2に示す実施例は、4本スポークに適用するものを示してあり、この場合はH字状を呈するように形成してある。図6に示す実施例は、3本スポークに適用するものを示してある。

[0009]

これら凹溝11及び枝溝12、12は、カバー体10の破断を容易にするために形成したものであり、この凹溝11及び枝溝1.2、12によって形成される薄肉部がエアバッグの膨張時に破断し、カバー体10が外方へ展開するようになっている。

そして、凹溝 l 1 と枝 溝 l 2 , l 2 の 溝 深 さ は 同 じ に 形成 し て も よ い し 、 ま た 最 初 の 破 断 を 容 易 に す る た め 、 凹 溝 l 1 の 深 さ を 枝 溝 l 2 , l 2 よ り 深 く 形 成 し て も よ い 。

#### [0010]

前記枝溝12の両端には、夫々枝溝12に屈曲して連続するように案内溝13を形成してある。

案内溝 1 3 は、カバー体頂部 1 0 a 内壁面の周緑部に沿って相対向するように、そして、その端部が互いに接近するように形成すればよい。この案内溝 1 3 は、技構 1 2 の長さより短くてよい。

また、枝溝 1 2 の両端に位置する案内溝 1 3 , 1 3 は、図 1 及び図 2 に示す 4 本スポークに適用する実施例においては同じ長さにすればよく、図 6 に示す 3 本スポークに適用する実施例においては長さを異ならしめてもよい。

#### [0011]

案内溝13は、エアパッグ膨張時におけるカバー体10の破断をこの部位でくい止めるために設けたものであり、枝溝12と連続する部位より端部13 aに向けて漸次溝深さが浅くなるように形成してある。

また、カバー体 1 0 内壁面の案内 ് 1 3 の端部 1 3 a に相当する部位には、カバー体 1 0 の破断をより一層防止するために、この端部 1 3 a に拡張部 1 3 b を形成するとともに、この拡張部 1 3 b を囲むように囲壁 1 4 を形成してある。

#### [0012]

かくして、エアバッグ膨張時において、凹溝11と枝溝12に沿って行われる カバー体10の破断は、この案内溝13の部位において止めることができ、カバ ー体10をガス発生器20に取り付ける取付部15(カバー体側部10bの下端 部)への応力の集中を軽減し、強度上の信頼性を増大させることができる。

[0013]

16は、取付部15に設けた取付孔である。

カパー体 1 0 は、取付部 1 5 とリテーナ 2 1 とをリベット 2 2 により締結されている。

本考案においては、エアバッグ膨張時における取付部 1 5 への応力の集中を軽減できるので、押さえプレートを使用しなくてもよい。

[0014]

【作用】

自動車の衝突時等に際してエアバッグ 2 3 が膨張すると、カバー体 1 0 の内、 凹溝 1 1 を形成してある部位が先ず破断し、次いで枝溝 1 2 、 1 2 に沿って連鎖 的に破断する。

そして、枝溝12に沿った破断は、案内溝13に導かれる。

[0015]

この案内溝13は、カバー体頂部10a内壁面の周線部に沿って相対向するように形成してあり、また、その端部13aが互いに接近しているので、カバー体10は、案内溝13の相対向する端部13a間でヒンジ効果によって容易に折れ曲がり、カバー体10の取付部15に作用する曲げモーメントが軽減され、取付部15に加わる引っ張り力も軽減される。

また、枝溝12と連続する部位より端部13aに向けて漸次滯深さが浅くなるように形成してあるので、他の端部よりも破断に対する抵抗が大きい。

更には、案内溝13の端部13aに拡張部13bを形成するとともに、この拡張部13bを囲むように囲壁14を形成してあるので、拡張部13bで応力が分散され、案内溝13に沿って行われた破断は、その端部13aおいて確実にくい止められる。

これにより、、カバー体10の破断形状が安定し、その結果エアバッグ23の展開形状も安定することとなる。

[0016]

【考案の効果】

本考案は、上述の通り構成されており、カバー体に凹溝と枝溝の他に枝溝に屈曲連続する案内溝を設け、相対向する案内溝の端部を互いに接近させてあるので

、エアバッグの膨張時におけるカバー体取付部にかかるモーメント荷重及び引っ 張り荷重をヒンジ効果によって軽減することができる。

また、案内溝の溝深さを技満と連続する部位より端部に向けて漸次浅くなるようにしてあるので、破断抵抗がより大きい分だけカバー体取付部にかかるモーメント荷重及び引っ張り荷重が小さくなり、これら荷重に対する強度信頼性の増大を図ることができる。

更に、案内溝の端部に拡張部を形成するとともに、この拡張部を囲むように囲壁を形成してあるので、この端部において破断が確実にくい止められる。これらの結果、押さえプレートを使用せずにカバー体をリテーナに取り付けることができ、組立が容易であり、且つ重量を軽減することができ、大きな経済的効果をも発揮できる。